



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



**Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios**

Gdor. Campos 133 – Ushuaia - Tierra del Fuego
Tel. – Fax 02901 – 421421/329 - www.dposs.gob.ar

COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE USHUAIA CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha:	05/12/17 Hs. 13:55
Número:	1661
Fojas:	2
Expte. N°	
Oficio:	00 Sep 1689
Revisado:	

NOTA DPOSS N° 2242 /2017

USHUAIA, 01 de diciembre de 2017

SR. PRESIDENTE:

Nos dirigimos a usted a fin de dar respuesta a la minuta de comunicación 89/2017, por ingresada con el N° 5436 del registro de ésta Dirección, en la cual solicita la urgente reparación de la cañería cloacal ubicada en la vereda del macizo 72 D, sobre la calle Beauvoir, lo cual produce el vertido de aguas servidas en la vía pública, con el consecuente impacto ambiental y sanitario para toda la población.

En tal sentido, ponemos en su conocimiento que se ha dado intervención sobre la misma a la Sugerencia de Obras de nuestra Institución, quien informó que se procedió a la desobstrucción de la cañería y cámara que se encontraba con obstáculos, quedando funcionando normalmente, tal lo expresa en el informe que en original se adjunta a la presente.

Quedando a su disposición, saludamos a usted atentamente.

SE ADJUNTA LO MENCIONADO EN EL TEXTO

Guillermo Pablo WORMAN
PRESIDENTE
D.P.O.S.S.

AL SR. PRESIDENTE

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA

DN. JUAN CARLOS PINO


S / D.-

USHUAIA, 01 de Diciembre de 2017

Gestión Institucional

Me dirijo a Ud. con el fin de informarle que sobre lo solicitado en el día de la fecha 23 del corriente mes se observa en la vereda de Macizo 72 hay una cámara sin tapa rebalsando de líquidos cloacales sobre vereda y escurrimiento sobre la calle Beavoir bajando hacia la calle Gral Belgrano. Se procede a llamar a la Empresa encargada de desoptruccion para que libere la cañería con obstáculo., Durante el trabajo se observa desprendimiento y gran cantidad de aceites y de grasas en la cámara y luego que obstaculiza el buen funcionamiento del circuito colector. Frente a la cámara que rebalsaba se encuentra el local de comida Nana Rosa.-

Se Informa que quedo funcionando normalmente, adjunto fotos.



~~Téc. Jesús SVENSON
Inspección de Obras
D.P.O.S.S~~