



Provincia de Tierra del Fuego
Amorada e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



**Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios**

Gdor. Campos 133 - Ushuaia, Tierra del Fuego
Celular: (2901) 1561 - 1130 - E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

NOTA DPOSS N° 1096/2025.-

USHUAIA, 3 junio de 2025.

Sra. Nancy Patricia Pérez
Responsable de Coordinación y Despacho
Consejo Deliberante de Ushuaia
S _____ / _____ D

Ref.: Respuesta a Minuta de Comunicación N.º 31/2025

De mi mayor consideración:

En respuesta a la Minuta de Comunicación N.º 31/2025, mediante la cual se solicita que se proceda a la reparación de la tapa de la cámara séptica de desechos cloacales ubicada en la vereda del gimnasio de la Escuela Provincial N.º 15 "Centenario Ushuaia", tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que el requerimiento ha sido debidamente atendido.

Se ha realizado la reparación correspondiente en el lugar indicado, dando así solución a la problemática planteada. Acompañamos a la presente el parte técnico correspondiente, en el que consta la intervención realizada.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente, quedando a disposición ante cualquier consulta adicional.

Atentamente,

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha:	03 JUN. 2025 - hs. 13:11
Numero:	402 Fojas: 2
Expe. N°	
Girado:	
Recibido:	

JEREZ, Daiana Ayelen
Legislación
Concejo Deliberante Ushuaia

Ing. Cristian PEREYRA
Presidente
D.P.O.S.S.

Reclamo: *14919*

Descripción: *TAPA DE BR. DETERIORADA*

Informe de Intervención:

Los días 23/05 y 29/05, sobre la vereda del Gimnasio de la Escuela 15, ubicada en calle J. Rucci 2463, se llevaron a cabo trabajos de señalización, valizado y reparación de tapa boca de registro.

A continuación se detallan las tareas realizadas:

- Retiro de tapa de boca de registro existente.
- Excavación a pico y pala
- Instalación de nueva tapa boca de registro premoldeada de hormigón.
- Sellado interior de BR
- Ajuste a nivel de vereda.
- Limpieza final de obra.

Durante esta intervención, se garantizó la integridad estructural de la tapa y boca de registro, asegurando la seguridad peatonal y vehicular.

Estado de Boca de Registro:

EN CONDICIONES

