


CONCEJO DEL INT. ANTE USHUAIA	
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA	
ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha:	20/09/18 Hs. 11:30
Numero:	1005 Fojas: 11
Expte. Nº	
Grado:	
Recibido:	

Sr. Presidente
 Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia
 Ushuaia - Pcia. de Tierra del Fuego

SOLICITA USO DE LA BANCA DEL VECINO
 art. 249 - Carta Orgánica Municipal
 INFORMA
 Ref: LIC. Publica S.P. e I.P. 06/2017


Daniel Raúl PLOMER (DNI 12.810.284), con domicilio real y especial en calle San Luis n°2423 de la ciudad de Ushuaia, por propio derecho, solicito en los términos del art. 249 y sestes. de la Carta Orgánica Municipal hacer uso de la BANCA DEL VECINO fijándose se fije día y hora al efecto.

Motiva la solicitud al efecto de hacer pública la manifiesta ruptura y deterioro de la reciente obra de calzada de hormigón efectuada en Av. Hipólito Irigoyen -entre calle Sánchez Galeano hasta calle Formosa- de la ciudad de Ushuaia, obra que fuese licitada mediante Licitación Pública S.P. e I.P. 06/2017 y entregada (parcialmente) en fecha 12/04/2018; como así requerir se arbitren los medios necesarios y suficientes para investigar si los organismos de contralor y fiscalizacion en la realizacion de Obras Publicas Municipales han actuado en forma acorde a sus misiones y funciones.

Por este motivo es que solicito se arbitre día y hora de audiencia a tal efecto.

Sin otro motivo, y esperando se haga lugar a lo solicitado, hago propicia la oportunidad para saludarlo atte.-

Daniel Raúl PLOMER
 DNI 12.810.284



☎ 02901
 15605564

Se adjunta copia de denuncia presentada en fecha 18/09/2018 ante Sindicatura General Municipal y de denuncia presentada al Sr. Intendente en fecha 19/09/2018.

Sr. Intendente
Dn. Walter VUOTO
Municipalidad de Ushuaia
Ushuaia - Pcia. de Tierra del Fuego

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Div. M.E. y S.S.G.
NOTA REGISTRADA N° 05083.
FECHA 20 SEP 2018 HORA N.
RECIBIDO POR <i>Rodriguez</i>

LIC. Publica S.P. e I.P. 06/2017
OBRA HORMIGON Av. Hipolito Yrigoyen - Ushuaia
FORMULA DENUNCIA
SOLICITA RETENCION DE POLIZA DE FONDO DE REPARO
SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE PLIEGO DE LICITACION
SOLICITA DETALLES TECNICOS DE OBRA
SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DE OBRA

Daniel Raúl PLOMER (DNI 12.810.284) con domicilio real y especial en calle San Luis n°2423 de la ciudad de Ushuaia, por propio derecho, formula la siguiente denuncia y solicita:

En razon de ser publico, notorio y evidente la manifiesta ruptura y deterioro de la reciente obra de calzada de hormigon efectuada en Av. Hipolito Yrigoyen -entre calle Sanchez Galeano hasta calle Formosa- de la ciudad de Ushuaia, obra que fuese licitada mediante Licitacion Publica S.P. e I.P. 06/2017 y entregada (parcialmente) en fecha 12/04/2018 es que efectuo la presente denuncia solicitando se proceda a la retencion de Poliza de Seguro de Caucción por Sustitución de Fondos de Reparación (Garantía de Obra) y hasta tanto la misma haya sido reparada íntegramente, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas por Pliego Licitatorio.

Al efecto se **denuncia** el prematuro desgaste (lavado del hormigon), pérdida de las condiciones portantes, deterioro de la superficie rodante y agrietamiento en el tramo comprendido entre calle Sanchez Galeano y calle Formosa de esta ciudad.-

En el carácter de contribuyente y los términos de la ley pcial. 653 y cctes. solicito se me expida en el plazo perentorio de diez (10) dias COPIA CERTIFICADA del pliego licitatorio y del expediente de obra (calzada de hormigon en calle Hipolito Yrigoyen -entre calle Sanchez Galeano hasta calle Formosa) en el que consten certificaciones de avance de obra, Acta de Apertura de sobres, Acta de Inicio, Acta de Recepción Provisoria, copia del intercambio epistolar entre Comitente y Contratista configurado por los Libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedidos, resultado técnico de analisis de hormigon, ensayos, probetas y resultados donde conste su calidad y comportamiento; temperatura y condiciones metereologicas al momento de su aplicación de cada tramo, copia de los remitos de hormigón utilizado donde

SINDICATURA GRAL. MUNICIPAL	
MESA DE ENTRADAS S.G.M.	
M. EUGENIA SECCO	
RECIBIDO POR el representante Privado de los Miembros Sindicatura General Municipal	
ACLARACIÓN: Ushuaia	
HORA: 12:14	EXYTE: 081
USHUAIA 19 de Sept 2018	

Sr. Presidente
 Sindicatura General Municipal
 Municipalidad de Ushuaia
 Ushuaia - Pcia. de Tierra del Fuego

*se adjuntan 14 (catorce)
 fotografías originales
 a color*

LIC. Publica S.P. e I.P. 06/2017
 OBRA HORMIGON Av. Hipolito Yrigoyen - Ushuaia
 FORMULA DENUNCIA
 SOLICITA RETENCION DE POLIZA DE REPARO
 SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE PLIEGO DE LICITACION
 SOLICITA DETALLES TECNICOS DE OBRA
 SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE DE OBRA

Daniel Raúl PLOMER (DNI 12.810.284) con domicilio real y especial en calle San Luis n°2423 de la ciudad de Ushuaia, por propio derecho, formula la siguiente denuncia y solicita:

En razon de ser publico, notorio y evidente la manifiesta ruptura y deterioro de la reciente obra de calzada de hormigon efectuada en Av. Hipolito Yrigoyen -entre calle Sanchez Galeano hasta calle Formosa- de la ciudad de Ushuaia, obra que fuese entregada (parcialmente) en fecha 12/04/2018 es que efectuo la presente denuncia solicitando se proceda a la retencion de Poliza de Seguro de Caucción por Sustitución de Fondos de Reparación (Garantía de Obra) y hasta tanto la misma haya sido reparada íntegramente, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas por Pliego.

Al efecto se denuncia el prematuro desgaste (lavado del hormigon), pérdida de las condiciones portantes, deterioro de la superficie rodante y agrietamiento en el tramo comprendido entre calle Sanchez Galeano y calle Formosa de esta ciudad adjuntandose nueve (9) fotografías a fin de su ilustración.-

En los terminos de la ley pcial. 653 y cctes. solicito se me expida en el plazo perentorio de diez (10) dias COPIA CERTIFICADA del pliego licitatorio y del expediente de obra en el que consten certificaciones de avance de obra, Acta de Apertura de sobres, Acta de Inicio, Acta de Recepción Provisoria, copia del intercambio epistolar entre Comitente y Contratista configurado por los Libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedidos, resultado técnico de analisis de hormigon, ensayos, probetas y resultados donde conste su calidad y comportamiento; temperatura y condiciones metereologicas al momento de su aplicación de cada tramo, copia de los remitos de hormigón utilizado donde conste dosificación,





